

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivale respingerii
1	2/CEE	16.09.2020	KOCSIS	LEVENTE-ALBERT	Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficiență energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel al clădirii (planșeu pod).
2	1143/CEE	16.09.2020	POSTOLACHE	COSTEL	Întrucât proiectul nu prevede și înlocuirea ușilor și ferestrelor iar indicatorul referitor la rezistența termică a acestora are o valoare de 0,55 care reprezintă o valoare mai mică decât pragul minim prevăzut în Ghidul de finanțare (0,77), rezultă că nu sunt atinse toate valorile minime, așa cum precizează art. 5 alin. 2 din Ghid, respectiv nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate de la art. 12 alin. 1 punct a) din Ghid. În aceste condiții, cererea de finanțare este propusă spre respingere, în conformitate cu art. 17 alin. 6 punctul c) din Ghidul de finanțare aferent Programului.
3	953/CEE	16.09.2020	Varna	Levente	Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr. 303025659421/09.09.2020 și Certificatul Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 26462/14.09.2020 sunt depuse în copie. Nu a fost depus acordul coproprietarului, conform art.11, alin.(1), lit.c) din ghidul de finanțare aferent Programului.
4	484/CEE	16.09.2020	Tamas	Andrei-Alexandru	Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local emis de autoritatea publică locală de unde își are domiciliul solicitantul și unde implementează proiectul. Raportul de audit energetic nu conține informații cu privire la reducerea procentuală a consumului total de energie și reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO ₂ . Astfel, nu se poate determina dacă proiectul îndeplinește indicatorii de eficiență energetică din Ghidul de finanțare.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
5	883/CEE	16.09.2020	Barabas	Alexandru	Din extrasul de carte funciara nr. 29515/10.09.2020 rezulta faptul ca solicitantul este casatorit, prin urmare, era necesara completarea si asumarea prin semnatura de catre sotia acestuia a declaratiei pe proprie raspundere a coproprietarilor.
6	654/CEE	17.09.2020	Varga	Mihai	Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficiență energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările de izolare termică a pereților exteriori.
7	26/CEE	17.09.2020	HIRJA	MEDAMIRA	Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr.3530145610481/07.09.2020 este depus în copie.Exista neconcordante între numărul de carte funciara si numărul cadastral din cererea de finantare (438186) si numărul de carte funciara pentru care a fost depus extrasul de carte funciara nr. 9742/20.08.2020 (nr carte funciara 302707). Extrasul de carte funciara nr. 9742/20.08.2020 a fost emis pentru imobilul cu nr de carte funciara 302707, iar în cerere apare nr de carte funciara 438186. Având în vedere faptul ca nr de carte funciara din cerere este diferit de cel din extrasul de carte funciara, nu se poate verifica dacă solicitantul este proprietar asupra imobilului, dacă există coproprietari și dacă imobilul este liber de sarcini.
8	28/CEE	18.09.2020	APOSTOL	CONSTANTIN	Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficiență energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările de izolare termică.
9	150/CEE	18.09.2020	ANDRONIE	CRINELA	Exista neconcordante între numele solicitantului din cererea de finantare și cartea de identitate (Andronie) și numele din extrasul de carte funciara (Ureche). Criteriile de eligibilitate nu pot fi verificate, având în vedere neconcordanța de nume dintre cererea de finantare și extrasul de carte funciara.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
10	46/CEE	18.09.2020	STATE	NICOLAE COSTINEL	În auditul energetic sunt propuse mai multe soluții (pentru care auditorul specifică că se îndeplinesc indicatorii de eficiență energetică), dar în cererea de finanțare nu sunt solicitate cheltuieli pentru toate soluțiile propuse.
11	161/CEE	18.09.2020	Sfirnaciuc	Mircea	Proiectul nu îndeplinește toți indicatorii de eficiență energetică a clădirii în conformitate cu art. 5, alin (2) din ghid.
12	37/CEE	18.09.2020	TRONCAN	TUDORITA-DORINA	Raportul de audit energetic nu conține indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin (2) din ghid.
13	156/CEE	18.09.2020	GHETA	LUIZA-BEATRICE	Raportul de audit energetic nu conține toți indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin (2) din ghid (lipsește coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrelor/ușilor).
14	445/CEE	18.09.2020	CHIȚĂ	IONUȚ	Cheltuielile conform cererii de finanțare Din extrasul de carte funciara nr. 15610/03.09.2021 reiese faptul ca asupra imobilului cu nr de carte funciara 83504 au drept de proprietate solicitantul si sotia acestuia si nu a fost completata si semnata declaratia pe proprie raspundere a coproprietarilor – partea IV din cererea de finantare.
15	433/CEE	21.09.2020	TRUSCA	BOGDAN-CONSTANTIN	Neconcordanță între soluțiile propuse în auditul energetic (pentru care se îndeplinesc indicatorii de eficiență energetică) și cererea de finanțare unde nu este prevăzută și montarea de panouri solare.
16	392/CEE	21.09.2020	ANDRAS	ZOLTAN	Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 90001/25.08.2020 este depus in copie. Din extrasul de carte funciara nr. 26421/25.08.2020 rezulta faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor apartine solicitantului si sotiei acestuia si nu a fost completat si semnat acordul sotiei, in calitate de coproprietar.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivale respingerii
17	3993/CEE	21.09.2020	MICLEA	EMIL	Întrucât proiectul nu prevede și înlocuirea ușilor și ferestrelor iar indicatorul referitor la rezistența termică a acestora are o valoare de 0,55 care reprezintă o valoare mai mică decât pragul minim prevăzut în Ghidul de finanțare (0,77), rezultă că nu sunt atinse toate valorile minime, așa cum precizează art. 5 alin. 2 din Ghid, respectiv nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate de la art. 12 alin. 1 punct a) din Ghid. În aceste condiții, cererea de finanțare este propusă spre respingere, în conformitate cu art. 17 alin. 6 punctul c) din Ghidul de finanțare aferent Programului. De asemenea, proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficiență energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel al clădirii, izolare termică a pereților exteriori.
18	4694/CEE	21.09.2020	Antonescu	Cristina Magdalena	Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat. Nu a fost depus raportul de audit energetic. Propus spre respingere conf art 17, alin (6) lit b „Atrage respingerea dosarului de finanțare:))„lipsa unui document,;”

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivale respingerii
19	477/CEE	21.09.2020	BADICEANU	FANICA	Cheltuieli neeligibile: panouri iradiante interior Nu a fost depus actul de identitate al persoanei împuternicite, astfel cum se solicită prin Ghidul de finanțare aferent Programului; Datele din extrasul de carte funciară depus nu sunt actualizate, conform documentului există coproprietari ai imobilului construcție pentru care se solicită finanțare. Documentele privind decesul celor trei persoane nu sunt suficiente, fiind necesară dezbaterea moștenirii în vederea stabilirii existenței/inexistenței coproprietarilor și actualizarea datelor din cartea funciară; Nu se poate aprecia dacă este necesar sau nu acordul coproprietarilor tinand cont de faptul că datele din extrasul de carte funciară nu sunt actualizate.
20	7440/CEE	22.09.2020	Chiriac	Adina-Nicoleta	Raportul de audit energetic nu conține toți indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin (2) din ghid.
21	1431/CEE	22.09.2020	Peter	Norbert	Măsurile propuse în auditul energetic (pentru care se îndeplinesc indicatorii de eficiență energetică) nu sunt preluate integral în cererea de finanțare.
22	160/CEE	22.09.2020	GLOMNICU	ALEXANDRU	Nu este prezentat indicatorul pentru Rezistența termică corectată R' ($m^2 K/W$) pentru pereții exteriori după termoizolare .

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
23	6668/CEE	22.09.2020	ILICA	SOFIA	<p>In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri (pentru care auditorul specifica ca se indeplinesc indicatorii de eficienta energetica) dar care nu sunt solicitate in Cererea de finantare</p> <p>In audit sunt prevazute masuri pentru</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind: panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice și - cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în: înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED. <p>Aceste masuri sunt prevazute in auditul energetic pentru atingerea indicatorilor.</p>
24	5571/CEE	22.09.2020	SAVU	VASILE	<p>Nu sunt prezentati toti indicatorii conform art. 5 (2) din ghid.Este prezentat indicatorul pentru ferestre si usi, cu $R=0,68$ care nu respecta prevederile ghidului $>R=0,77$. Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile.</p> <p>Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, proiectul devenind neeligibil.</p>
25	665/CEE	22.09.2020	Corchis	Silvia	<p>Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nu a fost depus.</p> <p>Nu sunt prezentate cheltuielile eligibile in cererea de finantare.</p> <p>Denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluată conform art. 6 din ghid. În situația în care această condiție nu este îndeplinită, cheltuielile propuse vor fi considerate cheltuieli neeligibile.</p> <p>Nu a fost depusa cererea de finantare. Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta ca exista mai multi coproprietari, nu a fost depusa declaratia acestora.</p>

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
26	4567/CEE	22.09.2020	NASCU	RAZVAN DUMITRU	Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta existenta unui coproprietar, nu a fost depusa declaratia acestuia. Declaratia depusa este completata cu datele de identificare ale solicitantului din cererea de finantare si semnata de acesta.
27	4797/CEE	22.09.2020	MIHAI	DANIEL	In cererea de finantare a fost completat gresit nr. de carte funciara: in loc de 71880 a fost completat 711880. Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta ca exista un coproprietar, nu a fost depusa declaratia acestuia.
28	5576/CEE	22.09.2020	MOLDOVAN	MARIOARA	Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid $U=1,470$ fata de max $U=1,30$ $R=0,68$ fata de min $0,77$ Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, proiectul devenind neeligibil.
29	6129/CEE	22.09.2020	BUCUR	MARCEL	Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid $U=1,470$ fata de max $U=1,30$ $R=0,68$ fata de min $0,77$ Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, proiectul devenind neeligibil.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
30	713/CEE	22.09.2020	DRAGOIU	GHEORGHE	Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid $U=1,470$ fata de max $U=1,30$ $R=0,68$ fata de min $0,77$ Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, proiectul devenind neeligibil.
31	500/CEE	22.09.2020	PAUL	OVIDIU	Nu sunt prezentati indicatorii de eficienta energetica (conform dosarului depus „NU ESTE CAZUL”) Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, proiectul devenind neeligibil.
32	3720/CEE	23.09.2020	Vuvrea	Cristian	Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nu a fost depus. Nu sunt prezentati indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2).
33	212/CEE	23.09.2020	LASLO	MARCEL AUGUSTIN	Nu sunt prezentati indicatorii de eficienta energetica dupa implementarea proiectului, menționați la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare.
34	108/CEE	23.09.2020	Cotuna	Alexandru Florin	Imobilul pentru care este facuta solicitarea are atasate doua certificate de carte funciara, fapt ce contravine definitiei din ghidul de finantare care instituie conditia ca pentru locuinta sa exista o singura carte funciara Art 7 lit. o) locuință unifamilială - unitate funcțională, construcție de sine stătătoare cu destinația de locuință, având un regim de înălțime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M) și pentru care există o singură carte funciară.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivale respingerii
35	137/CEE	23.09.2020	Margineanu	Elena	Nu este prezentat indicatorii de eficienta energetica pentru acoperis (planseu peste ultimul nivel), iar rezistenta termica corectata pentru ferestre este de 0,714, valoare care este sub pragul minim de 0,77 pentru o finantare de 40.000 lei.
36	1718/CEE	23.09.2020	DIȚU	DORU	Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat emis pe numele solicitantului nu a fost depus la dosar. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis pe numele solicitantului, nr. 23950/39/16.09.2021 nu este în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicația informatică 15.09.2021 Nu sunt prezentati indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare. Nu sunt prezentate masurile pentru cresterea eficientei energetice.
37	6900/CEE	23.09.2020	Dumitrascu	Victor	In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri, dar care nu sunt solicitate in Cererea de finantare.In audit este prevazut la pct. 3.1.3 Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel, masura care nu se regaseste in Cererea de finantare nerambursabila Extrasul de carte funciară depus este incomplet, lipsește ultima pagină (pag.3/3). Se va depune extrasul de carte funciară eliberat cu nr.187839/16.09.2020, complet.
38	99/CEE	23.09.2020	VASILIU	MARIA	In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri, dar nu sunt solicitate in Cererea de finantare.Nu se regaseste pct 7.4.6 Solutii de modernizare a instalatiilor de iluminat din Audit. Extrasul de carte funciară depus este eliberat ulterior înscrierii în aplicatie ceea ce contravine art.14, lit.e) din ghidul de finanțare aferent Programului.
39	321/CEE	23.09.2020	SCROB	RARES	Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nu a fost depus. Certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție este eliberat in 2019 .

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
40	381/CEE	23.09.2020	PITUSAC	GHEORGHE	Nu sunt prezentati toti indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare (nu este prezentat Rezistența termică corectată R' (m ² K/W) pentru ferestre/uși) .
41	7430/CEE	23.09.2020	Loghin	Ermil	Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta ca exista un coproprietar, nu a fost depusa declaratia acestuia.
42	6978/CEE	23.09.2020	Slaveanu	Adrian	Nu au fost prezentate: - Certificat de performanta energetica, eliberat inainte de interventie - Raportul de audit. - Indicatorii de eficienta energetica - suprafata incalzita a cladirii - masuri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii Cererea de finantare si declaratia coproprietarului nu au fost completate prin tehnoedactare, asa cum prevede ghidul de finantare. Totodata, documentele nu au fost indosariate si opisate.
43	917/CEE	23.09.2020	BAJAN	MIHAELA LORINA	Nu sunt prezentati indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare: - reducerea procentuala a consumului total de energie finala comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%] si - reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO ₂ , comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%]) Nu sunt indepliniti urmatoorii indicatori: Rezistența termică corectată R' (m ² K/W) pentru acoperiș (planșeu peste ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie) este de 4,31 fata de minimum 5 Rezistența termică corectată R' (m ² K/W) pentru ferestre/uși nou-montate după termoizolare (valoare medie) este de 0,55 fata de minimum 0,77.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
44	4419/CEE	23.09.2020	Niță	Petre Daniel	Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara nr. 77783/27.08.2020 rezulta ca asupra imobilului mai exista un proprietar, nu a fost depus acordul acestuia, deci, solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate prevazut de art. 11 alin. (1) lit. c). Prin urmare, dosarul este respins in baza art. 17 alin. (6) lit. b) si c) din ghidul de finantare.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivele respingerii
45	7926/CEE	23.09.2020	Sztanka	Ianos	Nu a fost prezentat : - Raportul de audit energetic al clădirii - indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2) - măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a clădirii - Auditorul care a întocmit Raportul de rezultate este auditor energetic pentru clădiri gradul II Având în vedere faptul că din extrasul de carte funciara nr. 6534/17.09.2020 rezulta că asupra imobilului mai există un proprietar, nu a fost depus acordul acestuia.
46	282/CEE	23.09.2020	Popa	Oana-Smarandita	Nu sunt prezentați indicatorii de eficiență energetică menționați la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare: - reducerea procentuală a consumului total de energie finală comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%] și - reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalente CO ₂ , comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%]) Nu sunt îndepliniți următorii indicatori: Rezistența termică corectată R' (m ² K/W) pentru acoperiș (planșeu peste ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie) este de 4,31 față de minimum 5 Rezistența termică corectată R' (m ² K/W) pentru ferestre/uși nou-montate după termoizolare (valoare medie) este de 0,55 față de minimum 0,77.
47	612/CEE	23.09.2020	SOFRONOV	NECULAE	Având în vedere faptul că din extrasul de carte funciara nr. 275753/07.09.2020 rezulta că asupra imobilului mai există un proprietar, nu a fost depus acordul acestuia.

„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt	Nr. cerere	Data depunerii	Nume	Prenume	Motivale respingerii
48	6527/CEE	23.09.2020	Ungurean Lica	Oana Clara	<p>Nu este indeplinit indicatorul Rezistența termică corectată R' ($m^2 K/W$) pentru acoperiș (planșeu peste ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie), cu valoare minim 5.</p> <p>Conform tabelului 2 (pag.13 din audit) unde sunt prezentate caracteristicile după implementarea soluțiilor, indicatorul pentru placa pod este sub min 5 (0,75).</p> <p>Cererea de finanțare a fost semnată olograf de solicitant și a fost depusă în copie și nu în original, așa cum prevede ghidul de finanțare. Totodată, în cererea de finanțare, partea I pct. 3 – Date de identificare ale imobilului unde se implementează proiectul, lipsește o cifră din numărul de carte funciara: a fost completat 23061 iar nr CF este 239061. În remediare se va transmite cererea de finanțare completată integral prin tehnoredactare, semnată de solicitant, în original.</p>
49	622/CEE	23.09.2020	ROMAN	SILVIA-MARIA	<p>În cerere nu sunt cuprinse toate măsurile prevăzute în Raportul de audit. Recomandarea auditorului este să se aplice întregul pachet de reabilitare termică, atât pe partea de anvelopă cât și pe partea de instalații.</p> <p>Deși în Auditul energetic sunt prevăzute soluții și pentru instalațiile clădirii (sistem de încălzire, sistem de preparare a apei calde menajere, sistemul de iluminat, sisteme de producere a energiei din surse regenerabile) nici una dintre acestea nu sunt solicitate în cererea de finanțare.</p>