

Ghid Practic pentru achiziția autovehiculelor funcționale second-hand / rulate de la Dealeri Autorizați (Persoane Juridice)

Acest ghid vă îndrumă în 6 pași simpli , să luați o decizie de a cumpăra sau nu , un autovehicul , în deplină cunoștință de cauză

Cititi cu atentie!

Pasul 1

Alegerea Autovehicului

Verificati pretul autoturismului /an fabricatie si nr. de km si pe alte site-uri de comercializare autoturisme.

Pasul 2

Verificati Pretul

-Pretul trebuie afisat si in lei.
-Intrebatii daca este pretul final (daca contine TVA si orice alte taxe de genul celor pentru eliberare numere provizorii , transport , etc)

Pasul 3

Verificati Garantia

-Garantia trebuie sa fie minim 12 luni.

-Garantia trebuie sa acopere intreg produsul , nu doar anumite piese sau subansamble din vehicul cum ar fi : motor , cutie viteze , etc.

-Verificati autovehiculul si toate accesoriile si sistemele acestuia. Notati orice fel de erori si probleme sesizate. Daca este cazul, negociati garantia

-Atentie: consumabilele nu fac obiectul garantiei, verificati care sunt acestea

- Intrebati de modalitatea sau de procedura pe care trebuie sa o urmati cu exactitate in caz de probleme in garantie.

-Intrebati unde se face Garantia , vanzatorul trebuie sa indice un service autorizat RAR.

-Intrebati la ce adresa de email sau numar de telefon puteti apela in caz de probleme pe garantie . Vanzatorul trebuie sa indice un telefon de contact, adresa de email.

Pasul 4

Verificati Documente

- Documente de inmatriculare din tara de import in original-[Vezi Anexa 1](#)
- Cartea de identitate -RO (este obligatia vanzatorului sa o faca pentru fiecare autovehicul importat)-[Vezi Anexa 2](#)
- Certificatul de Garantie
- Certificatul fiscal (pentru a inregistra autovehiculul , va trebuie acest certificat fiscal din parte dealerului , fara acesta autovehiculul nu se poate inmatricula , dealerul are obligatia sa va puna la dispozitie acest certificat in max 30 zile de la vanzare)-[Vezi Anexa 3](#)

Pasul 5

Verificati Seria de Sasiu

- Seria de sasiu de pe masina trebuie sa corespunda cu cea din documente (atat documentele originale de provenienta cat si Cartea de Identitate RO)
- Orice neconcordanta nu este acceptata.
- Verificati toate dotarile si optiunile autoturismului

Pasul 6

Verificati existenta unui Raport Specializat de Verificare Autovehicul

- Aceste rapoarte pot fi :
CarVertical , Auto DNA , Rar ,
Etc -[Vezi Anexa 4](#)
- Daca exista si vanzatorul vi -l
pune la dispozitie , cititi cu
atentie mai ales rubricile :
Km Reali , Daune Auto ,
Furturi Auto
- Daca vi se pare ceva in
neregula cu raportul pus la
dispozitie , puteti
achizitiona si
dumneavoastra personal un
astfel de raport ,in acest caz
incercati sa va adresati unui
furnizor de rapoarte diferit
pentru a avea mai multe
informatii din surse diferite.
- Daca nu exista deloc acest
raport , luati serios in
considerare sa-l achizitionati
dumneavoastra.
- Verificati corespondenta
aproximativa dintre km
afisati in bord si nr de km
din raport.
- Verificati existenta Daunelor
in raport , daca acestea sunt
mentionate cereti mai multe
informatii de la vanzator;
- De multe ori sunt publicate
si valorile daunelor , daca
acestea sunt apropiate de
valoarea de piata a masinii ,
inseamna ca autovehiculul a
suferit o dauna totala
economica.
- Verificati bine autovehiculul
estetic, optic in interior,
exterior, zona de dedesubt,
cat si tehnic, daca aveti
posibilitatea, la o unitate
service autorizata RAR.

Anexa 1

Exemple Documente de Inmatriculare pentru vehiculele din import din diverse tari:

BELGIA:

(1.1) Original du 19/01/2015

Expéditeur:
DIV - Bureau progrès 56, 1210 Bruxelles - BELGIQUE

C. Identification du titulaire lors de l'immatriculation
C.1.1 + C1.2. Nom/Name
[REDACTED]

C.1.3. Rue
[REDACTED]

410 [REDACTED]

C.4. c) Ce certificat n'est pas une preuve de propriété du véhicule

(C.9.) N° titulaire : 3109193056

(C.10.) N° BCE titulaire : [REDACTED]

(Z.1.) Numéro national compagnie d'assurance : 00058

Type de plaque :
Normale

Plaque attribuée le 29/04/2011

Identification du véhicule et caractéristiques techniques

Marque	D.1.	DACIA
Type	D.2.1.	SD
Variante	D.2.2.	JSDBC
Version	D.2.3.	JSDBC6
Modèle	D.3.	LODGY
NIV	E.	UU1JSDBC652174509(01)
Code	(E.1.)	733
Masse maximale techn. admissible	F.1.	1928
Masse maximale admissible nationale	F.2.	****
Masse en ordre de marche	G.	1337
Catégorie	J.	M1
Genre national	(J.1.)	BREAK
Type de carrosserie	(J.2.)	AC BREAK
WVTA	K.	e2*2001/116*0314*73
N° référence belge	(K.1.)	*****
Cylindrée	P.1.	1481
Puissance	P.2.	79,00
Carburant	P.3.	GASOIL
Rapport puissance/poids	Q.	****
Couleur	R.	Noir
Places assises chauffeur inclus	S.1.	7
Places debout	S.2.	***
Vitesse maximale	T.	175
CO ₂	V.7.	118
Classe environnementale	V.9.	Euro 5b

(1.1) Original du 19/01/2015

Expéditeur:
DIV - Bureau progrès 56, 1210 Bruxelles - BELGIQUE

C. Identification du titulaire lors de l'immatriculation
C.1.1 + C1.2. Nom/Name
[REDACTED]

C.1.3. Rue
[REDACTED]

410 [REDACTED]

C.4. c) Ce certificat n'est pas une preuve de propriété du véhicule

(C.9.) N° titulaire : 3109193056

(C.10.) N° BCE titulaire : [REDACTED]

(Z.1.) Numéro national compagnie d'assurance : 00058

Type de plaque :
Normale

Plaque attribuée le 29/04/2011

Identification du véhicule et caractéristiques techniques

Marque	D.1.	DACIA
Type	D.2.1.	SD
Variante	D.2.2.	JSDBC
Version	D.2.3.	JSDBC6
Modèle	D.3.	LODGY
NIV	E.	UU1JSDBC652174509(01)
Code	(E.1.)	733
Masse maximale techn. admissible	F.1.	1928
Masse maximale admissible nationale	F.2.	****
Masse en ordre de marche	G.	1337
Catégorie	J.	M1
Genre national	(J.1.)	BREAK
Type de carrosserie	(J.2.)	AC BREAK
WVTA	K.	e2*2001/116*0314*73
N° référence belge	(K.1.)	*****
Cylindrée	P.1.	1481
Puissance	P.2.	79,00
Carburant	P.3.	GASOIL
Rapport puissance/poids	Q.	****
Couleur	R.	Noir
Places assises chauffeur inclus	S.1.	7
Places debout	S.2.	***
Vitesse maximale	T.	175
CO ₂	V.7.	118
Classe environnementale	V.9.	Euro 5b

Le certificat d'immatriculation Partie II doit être conservé séparément (hors du véhicule)

Lors de la vente du véhicule, les deux parties doivent être remises à l'acheteur.

When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Ce certificat d'immatriculation n'est pas une preuve de propriété du véhicule.

This registration certificate is not proof of ownership of the vehicle.

Ce document est la propriété de l'Etat belge.

This document is the property of the Belgian State.

UNION EUROPEENNE
EUROPEAN UNION



FORMULE

Service public fédéral Mobilité
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
REGISTRATION CERTIFICATE
PARTIE II
PART II
A. N° d'immatriculation

1BCF383

Certificat d'immatriculation Partie II, Kentekenbewijs Deel II, Zulassungsbescheinigung Teil II, Prometna dozvola Dio II, Registration certificate Part II, Permiso de circulación Parte II, Osvedčení o registraci Del II, Registeringsattest Del II, Registrerimistunnistus Osa II, Carta di circolazione Parte II, Transportlidzekja registrācijas apliecība Daļa II, Registrācijas liudijimas Daļa II, Forgalmi engedély Rész II, Certificat de matriculă Parte II, Dowód Rejestracyjny Część II, Certificado de evidenciă Cast II, Prometno dovoljenje Del II, Reklisterointtodistus Osa II, Registeringsbeviset Dele II, Teastas Ciarálthe - Chuid II, Ευρωπαϊκή πιστοποιητική Μέρος II, Свидетельство о регистрации Часть II

Numéro de document : **744534050**

Date 1^{re} immatriculation B. 19/01/2015
Année de construction (B.1.)
Date dernière immatriculation I. 19/01/2015

E. NIV
UU1JSD



Domicile
Home

S272341150

Le conducteur doit toujours être en mesure de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule.

Lorsque le véhicule change de titulaire, le certificat d'immatriculation doit accompagner le véhicule.

Le présent certificat est valable en matière de douane aux conditions prévues par la réglementation douanière.

Le certificat d'immatriculation Partie I doit toujours se trouver à bord du véhicule.

Lors de la vente du véhicule, les deux parties doivent être remises à l'acheteur.

When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Ce certificat d'immatriculation n'est pas une preuve de propriété du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONSTATÉES PAR LE CONTRÔLE TECHNIQUE	1 ^{er} contrôle	Modifications	Modifications
M2	Masse maximale autorisée du véhicule en service en Belgique		
M2	Masse maximale sous l'avant (MMAV)		
M2+M3	Masse maximale sous l'arrière (MMAR)		
M3	Masse maximale autorisée de la combinaison (train) (MMAT)		
M2	Masse maximale remorqueable autorisée (MMRA) - Remorque sans train		
M3	Masse maximale remorqueable autorisée (MMRA) - Remorque avec train		
M	Empâttement		
M2+M3	Proportion entre la longueur de l'espace de chargement par rapport à l'empattement		
		Scellé	Scellé

Char

UNION EUROPEENNE
EUROPEAN UNION



19/01/2015
Rue des 1210 Bruxelles - I

Service public fédéral Mobilité
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
REGISTRATION CERTIFICATE
PARTIE I
PART I
A. N° d'immatriculation

1BCF383

Certificat d'immatriculation Partie I, Kentekenbewijs Deel I, Zulassungsbescheinigung Teil I, Prometna dozvola Dio I, Registration certificate Part I, Permiso de circulación Parte I, Osvedčení o registraci Del I, Registeringsattest Del I, Registrerimistunnistus Osa I, Carta di circolazione Parte I, Transportlidzekja registrācijas apliecība Daļa I, Registrācijas liudijimas Daļa I, Forgalmi engedély Rész I, Certificat de matriculă Parte I, Dowód Rejestracyjny Część I, Certificado de evidenciă Cast I, Prometno dovoljenje Del I, Reklisterointtodistus Osa I, Registeringsbeviset Dele I, Teastas Ciarálthe - Chuid I, Ευρωπαϊκή πιστοποιητική Μέρος I, Свидетельство о регистрации Часть I

Numéro de document : **744534050**

Date 1^{re} immatriculation B. 19/01/2015
Année de construction (B.1.)
Date dernière immatriculation I. 19/01/2015

E. NIV
UU1JSD



Véhicule
Vehicle

S272341150

GERMANIA:

DAGGI 02019 (0763772800)

**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II**
(Fahrzeugbrief)

D 108255
XG-54q-L

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ärztliches Kennzeichen	PE 03786
B	Datum der Erteilung der Zulassung	07.01.2019
C.3.1	Name oder Firmensitz	[REDACTED]
C.3.2	Vorname(n)	[REDACTED]
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Kantstr. 27 31224 Peine
C.4c	Datum	06.02.2024

Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.



LANDKREIS PEINE
FACHDIENST STRABERKEHHR
31226 PEINE
I. A.

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

HC 079302

(Nummer der Zulassungsbescheinigung) (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	G5L	
D.2	Version	JE31	
D.2	Werkstoff	CA150000	
D.3	Modellbezeichnung	520d Efficient Dynamics	
D.3	Herstellerbezeichnung	BAYER MOT.WERKE-BMW	
(2.1)	Code der (2)	0005	(2.2) Code der (2.2)
E	Identifizierungsnummer	WBAJE31000B315789	(3) (3) (3)
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) (4) (4)
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl. Limousine	
R	Farbe des Fahrzeug	SCHWARZ	(11) Code (11) 9/-
P.1	Modelljahr	1995	(14) (14) (14) 140 / 4000
P.3	Kraftstoffart	Diesel	(10) Code (10) 000
K	Nummer der Erstzulassung oder ABE	e1*2007/46*1688*03	(6) (6) (6) 20.09.2017
(17)	Abkürzung für Abwratsch	K	
(25)	Qualitätskennzeichen der Zulassungsbehörde		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

PE-K-0-037724-00088
Europäische Gemeinschaft D Bundesrepublik Deutschland

Ärztliches Kennzeichen: PE 03786

Name oder Firmensitz: [REDACTED]

Vorname(n): [REDACTED]

Anschrift: [REDACTED]


Nächster HU (Monat und J.): [REDACTED]

Datum: 06.02.2024

Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

1	07.01.2019	2	0005	3	CNT007621	4	2	9	01	140 / 4000	11	235
5	M1	6	AA	7		8	4936	9		10	1868	
11	WBAJE31000B315789	12		13		14	1467	15		16	1615	
17	BMW	18		19		20		21	90	22		
23	G5L	24		25		26	102	27	2245	28	2245	
29	JE31	30		31		32	1055	33	1280	34		
35	CA150000	36		37		38	1055	39	1280	40		
41		42		43		44	73	45	3000	46	67	
47	520d Efficient Dynamics	48		49		50	2000	51	750	52	5	
53	[REDACTED]	54		55		56	225/55 R17	57	97Y	58		
59	[REDACTED]	60		61		62	225/55 R17	63	97Y	64		
65	Limousine	66		67		68	715/2007*2016/6467A	69		70		
71	EURO6:ZA:PT/CT: M, M1 T	72		73		74	SCHWARZ	75	9/-	76		
77	Diesel	78		79		80	e1*2007/46*1688*03	81		82		
83	0002	84	36ZA	85	1995	86	20.09.17	87	K	88	HC079302	
89	7.2/8.2. +135 b. Antriebsbetrieb	90		91		92		93		94		
95	*ww AHK lt EGTG *	96		97		98		99		100		

OLANDA:



KENTEKENBEWIJS DEEL I

A 59-TR-ZP (kenteken) 0674070074
1251 (meldcode)

B 08-02-2007 (datum eerste toelating)
08-02-2007 (datum eerste inschrijving in Nederland)

I 20-09-2024 (datum tenaamstelling)

C.1.1 I. Baksi

C.1.2 Warmeenweg 32

C.1.3 7815 HH Emmen

C.4 C) De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig

Europese Unie/Nederland/RDW Documentnummer 0674070074

A Kenteken
59-TR-ZP

B Datum eerste toelating
8-2-2007

Datum eerste inschrijving in Nederland
8-2-2007

E Voertuigidentificatienummer
WAUZZZ8E17A091251

D.1 Merk
AUDI

D.2 Type

D.3 Handelsbenaming
AUDI A4

K Nummer van typegoedkeuring (indien beschikbaar)
e1*2001/116*0151*17

Toestemming voor rijden over de weg tot:
8-10-2024

Documentnummer 674 [redacted]

Formulernummer 512 [redacted]

Belangrijk

Van deze documenten worden geen duplicaten verstrekt.

Met dit kentekenbewijs deel II kan het voertuig over de weg naar het buitenland worden gebracht tot maximaal de datum die staat afgedrukt onder:
"Toestemming voor rijden over de weg tot ..."

Important

No duplicates of these document will be issued.

With this "kentekenbewijs deel II" (registration certificate, part II), the vehicle may be taken abroad by road up to the print below:
"Toestemming voor rijden over de weg tot ..." (Permission to drive on the road until ...).

Wichtig

Von diesen Dokumenten werden keine Duplikate herausgegeben.

Dieser "kentekenbewijs deel II" (Fahrzeugschein, Teil II) gestattet die Fahrt mit dem Fahrzeug über die Straße ins Ausland bis einschließlich dem Datum, das unter "Toestemming voor rijden over de weg tot ..." (Genehmigung zum Fahren über die Straße bis ...) angegeben ist.

Important

Ces documents ne sont fournis qu'en un seul exemplaire.

Ce « kentekenbewijs deel II » (Certificat d'immatriculation, Partie II) est un certificat de transfert qui permet de prendre la route avec le véhicule et de l'exporter jusqu'à, au plus tard, la date imprimée sous « Toestemming voor rijden over de weg tot ... » (Autorisation de conduire le véhicule sur la voie publique jusqu'à ...).



REGISTRATION CERTIFICATE I / CERTIFICAT D'IMMATRICULATION I / ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG I

NL

KENTEKENBEWIJS DEEL I

A 59-TR-ZP (kenteken) 0674070074
1251 (meldcode)

B 08-02-2007 (datum eerste toelating)
08-02-2007 (datum eerste inschrijving in Nederland)

I 20-09-2024 (datum tenaamstelling)

C.1.1 I. Baksi

C.1.2 [redacted]

C.1.3 [redacted]

C.4 C) De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig

Europese Unie/Nederland/RDW Documentnummer 0674070074

RDW

Voertuigidentificatienummer E WAUZZZ8E17A091251
Voertuigcategorie J M1
Merk D.1 AUDI
Type D.2 -
Variant D.2 ABREF1
Uitvoering D.2 FM6XA0R8E500GG
Handelsbenaming D.3 AUDI A4

Kleur R Zwart
Typegoedkeuringsnummer K e1*2001/116*0151*17
Milieuklasse EG-goedkeuring V.9 70/220*2003/76B
Milieuklasse EG V.9 EURO 4
Technische max. massa F.1 2040 kg
Toegestane max. massa F.2 2040 kg
Cilinderinhoud P.1 1968 cm³
Vermogen P.2 103,00 kW
Brandstof P.3 D
Techn. max. massa AHW (geremd) O.1 1600 kg
Techn. max. massa AHW (ongeremd) O.2 750 kg

Massa rijklaar G 1565 kg
Max. snelheid T -
Zitplaatsen S.1 5



WWW.RDW.NL

Afschrijven met overeenkomstige aanpak van wijzigingen maakt dit bewijs geldig
© Staat der Nederlanden Auteursrecht voorbehouden Maakt nummer 3 E 1260B (2024-01)

SPANIA:

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS	
A	Número de matrícula
B	Fecha de primera matriculación
	Apellidos o razón social
C.1.2	Nombre
C.1.3	Domicilio
C.4	(c) No está identificado en el permiso de circulación como propietario del vehículo
D.1	Marca
D.2	Tipo/Variante/Versión (si procede)
D.3	Denominación comercial
(D.4)	Servicio a que se destina
E	Número de identificación
F.1	Masa máxima en carga técnicamente admisible (en kg) (excepto para motocicletas)
F.2	Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación en España (en kg)
G	Masa del vehículo en servicio con carrocería, y con dispositivo de acoplamiento si se trata de un vehículo tractor de categoría distinta a la M-1 (en kg)
H	Periodo de validez de la matriculación, si no es ilimitado
I	Fecha de matriculación a la que se refiere el presente permiso
(I.1)	Fecha de expedición
(I.2)	Lugar de expedición
K	Número de homologación (si procede)
P.1	Cilindrada (en cm ³)
P.2	Potencia neta máxima (en kW) (si procede)
P.3	Tipo de combustible o de fuente de energía
Q	Relación potencia/peso (en kW/kg) (únicamente para motocicletas)
S.1	Número de plazas de asiento, incluido el asiento del conductor
S.2	Número de plazas de pie (en su caso)



REINO DE ESPAÑA



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

PERMISO DE CIRCULACIÓN

Сайтът е изготвен за управление	Registracijos liudijimas
Osvědčení o registraci	Forgalmi engedély
Registreingsattest	Certifikat ta'Registrazzjoni
Zulassungsbesehningung	Kentekebewijs
Registreerimistunnistus	Dowód Rejestracyjny
Άδειά κυκλοφορίας/	Certificado de matricula
Πιστοποιητικό Εγγραφής	Certificatul de înmatriculare
Registration certificate	Osvědčení o evidenci
Certificat d'immatriculation	Prometno dovoljenje
Teastas Cúlraithe	Rekisteröintitodistus
Prometna dozvola	Carta di circolazione
Carta di circolazione	Registreringsbeviset
Registrācijas apliecība	

COMUNIDAD EUROPEA

18-06776624

A	7391KVJ
B	-----
H	-----
I	15-03-2019
(I.1)	07-02-2024
(I.2)	VALENCIA/VALÈNCIA
C.1.1	██████████
C.1.2	██████████
C.1.3	
C.4	c
D.1	PEUGEOT
D.2	E/C/YHYC-A2A010
D.3	NUEVO RIFTER ALLURE BL
(D.4)	PART-SIN ESPECIFICAR

E	VR3ECYHYCKJ612620
F.1	2100
F.2	2100
G	1499
K	E2*2007/46*0624*04
P.1	1499
P.2	75.0
P.3	DIESEL
Q	-----
S.1	5
S.2	-----

OBSERVACIONES:

Documento válido si acompaña ITV en vigor
Próxima ITV: 20-03-2025
Kilometraje a fecha 20-03-2023: 86165

V 0

Anexa 2

Exemplu Carte de Identitate Auto România

DATE CONSTRUCTIVE VEhicUL

L. Număr axe:

F.1. Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepția motocicletelor (kg):

6. Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg):

N.1. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg):

N.2. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg):

N.3. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg):

N.4. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg):

N.5. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg):

G. Masă în ordine de mers (kg):

7. Masă reală (kg):

O.1. Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg):

O.2. Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg):

8. Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg):

9. Lungime (mm):

10. Lățime (mm):

11. Înălțime (mm):

12. Distanță între axe (mm):

13. Cod motor:

P.1. Capacitate cilindrică (cm³):

P.2. Putere (kW):

P.3. Tip combustibil sau sursă de energie:

P.4. Turație nominală (min⁻¹):

P.5. Serie motor:

14. Sistem de propulsie:

15. Putere motor electric (kW):

V.9. Normă de poluare CE:

16. Cod național de emisii:

R. Culoare vehicul:

S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto:

S.2. Număr locuri în picioare:

T. Viteză maximă (km/h):

U.1. Nivel sonor în staționare [dB(A)]:

U.2. Turație motor (min⁻¹):

U.3. Nivel sonor în mers [dB(A)]:

Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motocicletă):

V.7. CO₂:

17. Tracțiune:

18.1. Anvelope/jante axe față:

18.2. Anvelope/jante axe spate:

19.1. Suspensie axe față:

19.2. Suspensie axe spate:

W. Capacitate rezervor (l):

DATE CONSTRUCTIVE VEhicUL

D.1. Make; D.2. Type/Variant/Version; D.3. Commercial description; E. Vehicle identification number; 1. Year of production; J. Vehicle category; 2. National category of use; 3. Class (only for M, M₁ vehicles); 4. Bodywork; K. Type-approval number; 5. Number in the national register of vehicles; L. Number of axes; F.1. Maximum technically permissible laden mass, except for motorcycles; 6. Technically permissible maximum mass of the combination; N.1-N.5. Distribution of the technically permissible maximum laden mass among the axles; G. Mass in running order; 7. Actual mass; O.1+O.2. Technically permissible maximum towable mass of the trailer (braked/unbraked); 8. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point; 9. Length; 10. Width; 11. Height; 12. Axle spacing; 13. Engine code; P.1. Engine capacity; P.2. Power; P.3. Type of fuel or power source; P.4. Engine rated speed; P.5. Engine identification number; 14. Propulsion; 15. Electric motor power; V.9. Indication of the environmental category of EC type-approval; 16. National emission class; R. Color of the vehicle; S.1. Number of seats, including the driver's seat; S.2. Number of standing places; T. Maximum speed; U.1. Stationary sound level; U.2. Engine speed; U.3. Drive-by sound level; Q. Power/weight ratio (only for motorcycles); V.7. CO₂; 17. Powered axles position; 18.1-18.2. Tyre/wheel (front/rear); 19.1.-19.2. Suspension (front/rear); W. Fuel tank(s) capacity.



Anexa 4

Exemplu Raport Car Vertical



Mercedes-Benz CLS-Class

VIN: WDD2183941A185183

Diesel

Generat pe 2024-11-20 13:10

Contor de parcurs
✓ Arată bine

Statut legal
✓ Arată bine

Daune
⚠ Necesită atenție



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 9 țări: +3

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Danemarca



Lituania



Slovacia



Statele Unite ale Americii



Slovenia



Suedia



Finlanda



Cehia


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 197.368 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

2021-09 Germania

Daune

Costul estimativ al reparațiilor
2.001 RON - 6.000 RON

Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut

Categorii de daune
Sticlă

Daune frontale: **Față / Parbriz**

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

CLS-Class

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U18

AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITION

U26

FLOOR MATS - AMG

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

U77

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 2

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Ai grijă!

1 rechemare găsită



Notă

Rechemările neadresate pot duce la probleme de siguranță a vehiculului!

Rechemări

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit un anunț de rechemare. Producătorul a anunțat o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu	RECALL
Risc	low

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2021-09

 Germania



Daună detectată 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări